


REPORTE INICIAL DE OBRA	
contract workplaces INFORME - 0 VEOLIA	
Fecha Reporte	14/08/2017
Proyecto	Obra Remodelación Oficinas 6° PISO
Ubicación	Tronador 4890
Contacto Cliente:	Chana Carlos
DESCRIPCION	
Obra nueva de oficinas en piso 6°, superficie 430 m2 . Realizando la ejecución se distribuyen 25 puestos operativos de los cuales 19 están en Open Space , 2 Salas de Directores, 4 Salas privadas, se adicionan 2 Salas de Reuniones, un sector coffe point integrado con área Copi, sala de rack y un sector Hubgrade.	
FOTOS Y DESCRIPCION	
   Sanitarios existentes en núcleo: Tapas de inodoro en mal estado, rotos y un faltante.	
   Revestimientos en mal estado con agujeros, siliconas y roturas Carpintería de abertura en perímetro en mal estado	
   Detalle de estado de artefactos de iluminación	
   Detalle de estado de artefactos de iluminación	
   Detalle de estado de artefactos de iluminación - Presentan rayas, falta de embellecedor rociadores, oxido	
   Detalle de artefactos de iluminación Perfiles de estructura del desmontables con pegamento y cinta de embalar.	
   Cinta de embalar en difusores.	
   Elementos faltantes en carpintería perimetral y cieloraso	
   Perforaciones en chapa acople cielorrasos y mal estado de desmontables.	
CROQUIS UBICACIÓN	
	
RECOMENDACIONES	
1. Se evaluará el estado de los equipos de aire para constatar su estado y si es necesario hacerles algún mantenimiento. 2. Los artefactos de iluminación serán retirados para refuncionalizacion por parte de Veolia. Deberán indicar dentro de los 7 días quien será el responsable del retiro de piso de los mismos 3. Los artefactos con rociadores incorporados no se desmontaran hasta que sea aprobado el presupuesto de extinción de incendio 4. No se desmontaran cielorrasos hasta no se apruebe modificación de proyecto y presupuesto de economías y demasías	
FIN DEL DOCUMENTO	