

NISSAN ARGENTINA S.A.

Obra: Nuevas Oficinas, Av. Libertador 390

INFORME PRELIMINAR

P/Ciente: Macarena Pampliega, Pablo Bertoloni

P/Contract: Ximena Torres

6-2-14

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO ANEXO 1

Foto 1

Vidrio de la fachada hacia Av. Libertador rajado. El frente vidriado es laminado y esta rajado del lado de afuera.



Foto 2 a-b

Piso de coffee manchado y sin tapas de caja ackerman y tapa de piso ducto



Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformado el informe.

Foto 3 a-b

Manchas de agua en el piso del comedor debido a filtraciones



Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformado el informe.

Foto 4

Mancha de humedad en pared del coffee



Foto 5 a,b,c,d,e,f,g

Filtraciones en carpinterías de la fachada sobre av. Libertador



Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformado el informe.



Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformado el informe.



Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformado el informe.

Foto 6

Filtraciones en cielorraso hall entrada comedor

