

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOCACIÓN

contract
workplaces


Asunción, 30 de Mayo de 2016

COMITENTE	UNILEVER DE PARAGUAY S.A.
OBRA	NUEVAS OFICINAS
UBICACIÓN	Edificio AYMAG II, pisos 1-4
CONTRATISTA	CONTRACT WORKPLACES PARAGUAY S.A.

En Asunción, a los 30 del mes de Mayo de 2016, la Arq. Paula Orlando en representación de CONTRACT WORKPLACES PARAGUAY S.A realizó un relevamiento en la Planta 1,2,3,4 del Edificio AYMAG II, a los efectos de dejar constancia de las condiciones en las que fue entregado dicho sector.

Se adjuntan fotos al respecto.

1° PISO



OBSERVACIONES


- 1- No se entregaron extintores en los pisos.
- 2- Puertas de escalera de emergencia y secundaria sin pintar y sin herrajes
- 3- Terminación de pintura en núcleo de escaleras
- 4- Losa pintada con franjas rojas para señalar tensores
- 5- Nivel sin contrapiso ni carpeta
- 6- Núcleos plenos sin puertas
- 7- Equipo de aire de palier atraviesa la planta de manera irregular
- 8- Baños: sin pintar, sin artefactos sanitarios, sin artefactos de iluminación, sin mamparas divisorias
- 9- Palier con piso de mármol, cielorraso junta tomada, AA tipo cassette, 2 rociadores, sin tapas de luz, 1 cámara.
- 10- Sin cielorraso en pasillos hacia baños
- 11- Colocar aislación y pieza de borde entre losa y carpintería.
- 12- Coffee con piso porcellanato, con pileta de cocina sin conectar
- 13- Revisar manijas de ventanas perimetrales que no bajan bien
- 14- Sin cerramiento de vidrio en palier
- 15- Sala técnica sin contrapiso ni carpeta, sin cielorraso
- 16- Iluminación de caja de escalera existente
- 17- Sin tabique divisor medianero
- 18- Realizar pase en tabiques para pasillo a baños por palier

En prueba de conformidad suscriben el ACTA:



Sra. Alba Benítez

Por Administración Edificio AYMAG II



Arq. Paula Orlando

Por Contract Workplaces Paraguay