

Fecha Reporte	02/02/2018
Proyecto	NUEVAS OFICINAS VESTAS
Ubicación	Carlos Pellegrini 1023 piso 10
Contacto Cliente	Luis Morán Mora

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las oficinas constan de sala de reuniones de 12 personas, sala de reuniones de 8 personas, 1 privado para gerente, salas de reuniones 4 personas, 1 sala de IT, 1 coffee, 1 recepción, 36 puestos operativos, 2 phone booth y baños existentes.

ESTADO DE PISO A LA RECEPCION



MESADAS DE MARMOL EN BAÑOS EXISTENTES




ARTEFACTOS SANITARIOS Y TABIQUERIA EN SANITARIOS EXISTENTES



ARTEFACTOS SANITARIOS Y TABIQUERIA EN SANITARIOS EXISTENTES



CIELORRASO DE PLACA DE PLACA DE ROCA DE YESO EXISTENTE A DEMOLER - TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO EXISTENTE A DEMOLER - PISO CERAMICO A DEMOLER



CIELORRASO PASILLO DE BAÑOS A REUTILIZAR



CIELORRASO DE PLACA DE PLACA DE ROCA DE YESO EXISTENTE A DEMOLER - TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO EXISTENTE A DEMOLER



ALFOMBRA EXISTENTE A RETIRAR - PISODUCTO EXISTENTE A REUTILIZAR - CABLEADO A RETIRAR




ALFOMBRA A RETIRAR - TAPAS DE CAJAS DE PISO DE MADERA EXISTENTE


TABLEROS EXISTENTE A REUTILIZAR



SALA DE IT EXISTENTE A DESMONTAR



TABLEROS ELECTRICOS EXISTENTES A REVISAR



SALIDAS DE ESCAPE EXISTENTES A MANTENER - DETECTORES EXISTENTES A REUBICAR SEGÚN NUEVO LAYOUT CON PROVEEDOR DEL EDIFICIO



CIELORRASO DE BAÑOS Y PASILLO HACIA BAÑOS A MANTENER



HERRAJES DE VENTANAS ROTOS VER UBICACIÓN CORRESPONDIENTE EN PLANO DE OFICINA



EQUIPO FANCOIL CENTRAL EXISTENTE QUE ALIMENTA LOS CONDUCTOS DE AA EN OBRA



FANCOILS DE AIRE ACONDIONADO PROBADOS TODOS FUNCIONANDO MENOS 3 - VER UBICACION EN PLANO CORRESPONDIENTE



FANCOILS DE AIRE ACONDIONADO PROBADOS TODOS FUNCIONANDO MENOS 3 - VER UBICACION EN PLANO CORRESPONDIENTE



FANCOILS DE AIRE ACONDIONADO PROBADOS TODOS FUNCIONANDO MENOS 3 - VER UBICACION EN PLANO CORRESPONDIENTE

ESTADO DE ASCENSORES E INGRESOS A OBRA A LA RECEPCION



FRENTE DE CRISTAL DE ACCESO A MANTENER



FRENTE DE CRISTAL DE ACCESO A MANTENER



PUERTA DE CRISTAL A RETIRAR POR LA ADMINISTRACION DEL EDIFICIO

INSTALACIONES EXISTENTES A REUTILIZAR

Item	Rubro	Comentarios	Responsable
1	Instalación de desagüe de AA	Se solicito permiso para desaguar los nuevos equipos split en los desagues existentes de fancoils y la administración nos dió el permiso.	CONTRACT
2	Retiro de artefactos de iluminación y placas de cielorraso desmontable	La administración Turano informó que el dueño no retirará los elementos antes mencionados sera responsabilidad de Vestas retirarlos de la obra y darles uso si lo requieren.	VESTAS

REPORT E I N I C I A L



INFORME 00




3	Instalación de fancoils existentes	Se probaron los equipos, funcionando todos menos 3 ubicados en plano . La administración se ocupará de dejarlos a en condiciones para su correcto funcionamiento. Falta una perilla de accionamiento de termostato ver en foto adjunta.	ADMINISTRACION
4	Detectores de incendio	Se realizará la reubicación de los detectores existentes con el proveedor del edificio, conetados a la central existente.	TURANO ADMINISTRACION TURANO CONTRACT

PLANTA DE REFERENCIA



AVANCE DE OBRA



FIN DEL DOCUMENTO