
MONEDERO

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA Nº 7

p/ MONEDERO: Gustavo Dippólito – Miguel López

p/ CONTRACT: Ricardo Vanarelli – Martina Suárez Lavandera – Valentina Supán

30/08/2012

DEFINICIONES:

- CIELORRASO MODULAR: Se solicita el cambio de las placas existentes del cielorraso modular que están en mal estado. No se debe considerar la pintura en las placas existentes. Se incluirán en las correspondientes economías y demasías a realizar.
- LOGOS: MONEDERO solicito se coloque un logo MONEDERO y un logo SUPRYME en las puertas de acceso a los respectivos sectores. Se enviara un plano con dichas propuestas. Se solicita que Supryme envíe el logo vectorizado.
- RECEPCIÓN: Monedero solicita se evalúe la colocación guardasillas sobre la pared donde apoyan los sillones de espera.
Reparar el Alucobond existente.
- MONEDERO solicita que en las puertas principales se coloquen cerraduras y se asegure el correcto funcionamiento ó el reemplazo del las cajas de piso (cierra-puerta). Además se deben considerar en las puertas del Server, rejillas en la parte inferior de las mismas.
- PUESTOS OPERATIVOS: Comprar 16 tapas pasacables de línea para los puestos alineados. De este modo, tendrán dos pasacables por tapa.
- Los trabajos no incluidos en el presupuesto de obra original, se consideraran en las correspondientes economías y demasías a realizar.