



BASF - TUCUMÁN 1 PISOS 5, 17 Y 18 CAPITAL FEDERAL
REPORTE SEMANAL 02 - PERÍODO DEL 29/03 AL 03/04

TAREAS REALIZADAS EN LA SEMANA



NUEVOS CIELORRASOS - ESTRUCTURA METALICA



NUEVOS CIELORRASOS - ESTRUCTURA METALICA



NUEVOS CIELORRASOS - ESTRUCTURA METALICA



NUEVOS CIELORRASOS - ESTRUCTURA METALICA




NUEVOS TABIQUES - EMPLACADO DE CARA DOS, ENCINTADO Y MASILLADO



TABIQUES CURVOS EN COFFEES - ESTRUCTURA METALICA Y EMPLACADO DE CARA UNO



TABIQUES CURVOS EN COFFEES - ESTRUCTURA METALICA Y EMPLACADO DE CARA UNO



RECABLEADO DE INSTALACION ELECTRICA SOBRE CIELORRASOS SEGUN NORMATIVAS VIGENTES



PUESTA A PUNTO Y REINSTALACION DE ARTEFACTOS EXISTENTES SEGUN NORMATIVAS VIGENTES - PRUEBA DE CIRCUITOS




PUESTA A PUNTO Y REINSTALACION DE ARTEFACTOS EXISTENTES SEGUN NORMATIVAS VIGENTES - INSTALACION DE FICHAS MACHO Y HEMBRA



RETIRO DE PLACAS DE PISO TECNICO AGUJERADAS Y DANADAS PARA SU REPARACION Y RECOLOCACION



TENDIDO DE NUEVAS BANDEJAS BAJO PISO TECNICO



TENDIDO DE NUEVAS BANDEJAS BAJO PISO TECNICO

TAREAS A REALIZAR EN LA PRÓXIMA SEMANA

DESMONTAJE PARCIAL DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA SU MODIFICACIÓN.
INICIO MODIFICACIONES INSTALACIONES CONTRA INCENDIO.
FINAL RECABLEADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SOBRE CIELORRASO.
FINAL EMPLACADO DE CARA DOS EN NUEVOS TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO.
FINAL EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE CIELORRASOS NUEVOS.
INICIO RECOLOCACION TABIQUERIA MODULAR.