

ACTA DE RECEPCION FINAL PISO 4 EDIFICIO PIRAMIDE EMERSON

CLIENTE EMERSON
OBRA OFICINAS
UBICACIÓN AVENIDA DEL VALLE 601
CONTRATISTA CONTRACT CHILE
RUBRO TECNOLOGIA
FECHA 09 DE JULIO 2010

En Santiago, 09 de julio de 2010, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen el Sr. Silvio Korol en representación de **Esmeralda**, la Sra. Margarita Salgado en representación de **Emerson**, y los Arq. Constanza Alarcón y Carolina Yañez, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Final** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

REFERENCIAS:

La letra **C** corresponde a detalles donde Contract tiene la responsabilidad.

La letra **E** corresponde a detalles donde Esmeralda tiene la responsabilidad.

OBSERVACIONES:

1.	puerta protex: revisar el quicio de la puerta protex, esta responsabilidad recae sobre la constructora.	✓
2.	repisas de muebles: se entregan para que Emerson las instale.	✓
3.	oficina Sonia Castellano: fluorescente quemado. C	✓
4.	sala Perú: junquillo ventana divisoria E	✓
5.	laboratorio: colgar extintor C	✓

Por Contract
 Nombre:

Por
 Nombre:

23 / 07 / 10.

- C - interruptor solo Servido
- E - Chope of J. Volpeio.
- E - Puerta Baños hombres (puces)
- E - Topes puertas Protex
- E - Continuar \$6 faltantes



[Signature]

- C - Pintura en dique con cristales nuevos
- C - interruptor Sala Perú

[Signature]

[Signature]

= Luz foco fluorescente en comedor
quedo enmendado.



6. sala de servidor: alarma de puerta depende de Emerson C	✓
7. sala de servidor: regular aire acondicionado Emerson	✓
8. oficina corporate: limpieza de viga ok	✓
9. quit room: falta persiana. E	
10. oficina Jorge Valjalo: puerta descuadrada. C	✓
11. oficina vacía: rebaje de puerta C	✓
12. sala Argentina: falta tubo fluorescente. C	✓
13. sala Argentina: falta colgar extintor. C	✓
14. pasillo: igualar PL serigrafiado C	✓
15. sector process: no encienden cuatro cajas de alta eficiencia. C	✓
16. sector process: palmeta esquina ok	✓
17. cocina: revisar puertas E	✓
18. se realizara cambio en PL de pasillo para que los serigrafiados coincidan C	✓
19. Contract indicara cuando se deben revisar los detalles pendientes de su responsabilidad.	

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

Lampara Suelta

Tubo Apagado

Cambiar Palmeta. (solo Argentina)

WZ