

1. ANTECEDENTES OBRA

ClienteCITI

ObraHabilitación El Bosque 500, piso 7

Superficie (M2)365m2

Inicio

Término

Plazo

17-07-2012

Coordinadora Comercial

14-09-2012

Arquitecto Proyectista

60 días




Director de Obra

Verónica Tarigo



Carlos López

Cristián Alvarado

2. DETALLE PENDIENTES

	Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Foto	VB	Responsable	Proveedor
1	2. Provisoria	14-09-12	5. Baños	Baño mujeres	6. Instalaciones	No hay agua caliente (las válvulas del termo están cerradas)	1. Pendiente				
2	2. Provisoria	14-09-12	5. Baños	Baño mujeres	1. Obras Civiles	Colocar ángulo arriba en el espejo	1. Pendiente				
3	2. Provisoria	14-09-12	6. Cocina/ kitchenette		2. Marcos y Puertas	ajuste y tope de puerta	1. Pendiente				
4	2. Provisoria	14-09-12	3. Open Plan	asistentes	7. Muebles	lustre maderas, ajustar tinte	1. Pendiente				
5	2. Provisoria	14-09-12	0. General	todos los espacios	2. Marcos y Puertas	Corregir lustre maderas, guardapolvos y puertas	1. Pendiente				
6	2. Provisoria	14-09-12	2. Privado	Oficina 1	6. Instalaciones	1 luminaria quemada	1. Pendiente				
7	2. Provisoria	14-09-12	3. Open Plan	asistentes	6. Instalaciones	Buscar enchufes (sacar para afuera de piso)	1. Pendiente				
8	2. Provisoria	14-09-12	2. Privado	Oficina 2	1. Obras Civiles	colocar perfilito en base del pilar en la esquina	1. Pendiente				
9	2. Provisoria	14-09-12	2. Privado	Oficina 2	1. Obras Civiles	arreglar papel en la esquina superior en el remate contra el vidrio.	1. Pendiente				
10	2. Provisoria	14-09-12	2. Privado	Oficina 2	6. Instalaciones	revisar luminarias (hay 1 quemada + 1 con un foco quemado)	1. Pendiente				
11	2. Provisoria	14-09-12	2. Privado	Oficina 3	1. Obras Civiles	colocar perfilito en base del pilar en la esquina	1. Pendiente				

12	2. Provisoria	14-09-12	2. Privado	Oficina 3	1. Obras Civiles	ajustar palmetas cielo	1. Pendiente				
13	2. Provisoria	14-09-12	2. Privado	Oficina 4	1. Obras Civiles	alguna mancha en papel	1. Pendiente				
14	2. Provisoria	14-09-12	4. Sala Reuniones		8. Otro	Telón: debe guardarse entero (lengua queda para afuera)	1. Pendiente				
15	2. Provisoria	14-09-12	4. Sala Reuniones		6. Instalaciones	Ajustar luminarias y palmetas cielo.	1. Pendiente				
16	2. Provisoria	14-09-12	4. Sala Reuniones		6. Instalaciones	Revisar clima	1. Pendiente				
17	2. Provisoria	14-09-12	4. Sala Reuniones		6. Instalaciones	Resolver ascensor del proyector. Ver que esté energizado para probarlo.	1. Pendiente				
18	2. Provisoria	14-09-12	2. Privado	Oficina 5	1. Obras Civiles	colocar perfilito en base del pilar en la esquina. Ajustar palmetas cielo.	1. Pendiente				
19	2. Provisoria	14-09-12	2. Privado	Oficina 5	1. Obras Civiles	falta colocar aro en pase eléctrica de piso.	1. Pendiente				
20	2. Provisoria	14-09-12	2. Privado	Oficina 6	1. Obras Civiles	colocar perfilito en base del pilar en la esquina. Mancha en papel en esquina contra fachada.	1. Pendiente				
21	2. Provisoria	14-09-12	2. Privado	Oficina 6	1. Obras Civiles	repasar limpieza en perfil borde de ventana	1. Pendiente				
22	2. Provisoria	14-09-12	2. Privado	Oficina 8	1. Obras Civiles	limpiar papel	1. Pendiente				
23	2. Provisoria	14-09-12	5. Baños	Baño 1	1. Obras Civiles	terminar pintura puerta	1. Pendiente				

24	2. Provisoria	14-09-12	5. Baños	Baño 2	1. Obras Civiles	terminar pintura puerta	1. Pendiente				
25	2. Provisoria	14-09-12	3. Open Plan	Hall central	1. Obras Civiles	Hay manchas en papel en tabique a baños y enfrente en pared sala de reuniones.	1. Pendiente				
26	2. Provisoria	14-09-12	3. Open Plan	asistentes 1,2,3	1. Obras Civiles	Corregir papel (hay que retirar guardapolvos)	1. Pendiente				
27	2. Provisoria	14-09-12	9. Area copias	nicho printers	1. Obras Civiles	pegar bien el papel en la esquina superior	1. Pendiente				
28	2. Provisoria	14-09-12	11 Otras	accesos laterales	1. Obras Civiles	luego de puerta protex, continuar con papel (sobre pared pintada color durazno)	2. Adicional				
29	2. Provisoria	14-09-12	1. Recepción	acceso principal	1. Obras Civiles	limpiar manchas papel	1. Pendiente				
30	2. Provisoria	14-09-12	1. Recepción	acceso principal	1. Obras Civiles	colocar tapas (empapeladas) en las 2 cajas de interruptores que no se usan.	1. Pendiente				
31	2. Provisoria	14-09-12	0. General	oficinas en general	6. Instalaciones	separar circuitos eléctrica. Que las oficinas tengan circuito independiente	1. Pendiente				
32	2. Provisoria	14-09-12	5. Baños	baño lateral derecha	2. Marcos y Puertas	cambiar puerta. cerámicas (hay 2 faltantes) Reponer	1. Pendiente				