
PHILIPS LIGHTING

OBRA: ADECUACION OFICINA PHILIPS LIGHTING BUENOS AIRES

Fecha: 17/08/2017

Destinatario: Turner & Townsend

Emisor: Arq. Leandro Mazzeo

Referencia: Cajón cortinero

Se informa que el cajón cortinero de la sala de reuniones presenta daños por filtraciones.

No podrán colocarse las cortinas Black Out en las condiciones existentes



Arq. Leandro Mazzeo

Por Contract Workplaces

Arq. Victoria Hernández Cañas

Por Turner Townsend

Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por aceptada la presente orden de servicio