

FRIGORÍFICO GORINA

obra: PROYECTO: NUEVAS OFICINAS

MINUTA DE REUNION N3

p/ GORINA Sr. : Diego Rodriguez Phillips,
p/ CONTRACT: arqto. Santiago Diez, Mariano Da Ros, Silvina Ramos

Reunión: Edificio Gorina

Fecha: 07/10/09

TEMAS VARIOS.

Se revisó y analizó el layout para las nuevas oficinas de Frigorífico Gorina, según el detalle siguiente:

- Se debe considerar un vestuario mayor para el personal y separar el vestuario de Calidad e Ingeniería del de los Externos. En los vestuarios habrá 2 lockers por persona. En los vestuarios también se deberá incluir una ducha.
- Se verá la posibilidad de contar con un toilette para el jefe de SENASA.
- Los privados para los externos puede llevar mesas de reuniones en vez de escritorios y deberán situarse en el ala opuesta sin vinculación con los otros sectores y cerca de la entrada.
- Se podrá disminuir la superficie del laboratorio.
- En dirección quedan los 3 privados más chicos, uno de estos tiene que visualizar la administración.
- El director de Compra de Hacienda debe poseer un toilette y debe visualizar a los operativos.
- El área de Producción se puede reducir los m2 asignados.
- Se planteará el auditorio y la cafetería en PB.
- En la planta superior sólo irá Presidencia, la sala de reuniones para 20 personas, sistemas y apoyo.
- Reducir los m2 de los 2 halles de acceso.
- Los Sectores de Facturación y Administración deberán poseer un centro de impresión.
- Se puede reducir la cantidad de puestos operativos del sector de Administración y Planificación (de 10 a 6 puestos).