

Fecha Reporte 02/08/2017
PROYECTO PRISMA MEDIOS DE PAGO - CALL CENTER
UBICACIÓN Av. Corrientes 1516

Contacto Cliente: Gonzalo Slobozian

Superficie 1132 m2

1) DESCRIPCION DEL PROYECTO

Remodelación oficinas Av. Corrientes 1516 piso 1°,2°,3°,4°

2) FOTOS Y DESCRIPCION


Se retiraron por Prisma , puestos de trabajo, alfombras , sillas , mesadas y elementos varios. Los mismos fueron donados..



Aire acondicionado, no se reciben los controles remotos, los mismos deberán ser retirados y quedarán bajo guarda de Prisma. No se verifica el correcto funcionamiento de los equipos de A. Acondicionado.



Se encuentran cielorrasos en mal estado , y vidrios rotos en carpinterías de distintos sectores del piso.



Se encuentran cortinas en mal estado, Caja de freno de puerta a reutilizar que no frena, Zócalos existentes mal colocados y con manchas de humedad, Ante pecho de tabique en mampostería con marcas de humedad.



Se recibe el piso con acopio de materiales que serían de donación, por lo acordado con Prisma, los mismos serán desechados a volquetes.



PISO	DETECTORES DE INCENDIO	EQUIPOS DE AA
2°	11	2

Otros elementos existentes en piso 2.
FIN DEL DOCUMENTO