

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Fecha Reporte     | 15/02/2018                     |
| Proyecto          | NUEVAS OFICINAS VESTAS         |
| Ubicación         | Carlos Pellegrini 1023 piso 10 |
| Contacto Cliente: | Luis Morán Mora                |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Las oficinas constan de sala de reuniones de 12 personas, sala de reuniones de 8 personas, 1 privado para gerente, salas de reuniones 4 personas, 1 sala de IT, 1 coffee, 1 recepción, 36 puestos operativos, 2 phone booth y baños existentes.

**FOTOS Y DESCRIPCION**



DESMONTE DE ALFOMBRA - TABIQUES DE ROCA DE YESO - CIELORRASO DE ROCA DE YESO



INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE - FANCOILS PROTEGUIDOS



DESMONTE DE CIELORRASO EXISTENTE



DESMONTE DE ALFOMBRA - INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE - TABIQUES Y CIELORRASO DE ROCA DE YESO



DESMONTE DE REVESTIMIENTOS EN BAÑOS EXISTENTES

RESUMEN DE AVANCE

| Item | Detalle de tareas en curso                   |
|------|----------------------------------------------|
| 1    | Desmonte de Tabi ques existentes             |
| 2    | Desmonte de cielorrasos existentes           |
| 3    | Desmontes de instalación eléctrica existente |
| 4    | Desmonte de alfombra existente               |
| 5    | Demolición de baños existentes               |

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

| Item | Detalle                                                        | Responsable |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1    | Picado para canalizaciones                                     |             |
| 2    | Replanteo y ejecución de estructura de tabique de roca de yeso |             |
| 3    | Canalizaciones bajo piso                                       |             |
|      |                                                                |             |
|      |                                                                |             |

HITOS Y DEADLINES

| Status | Rubros          | Fecha | Comentarios | Responsable |
|--------|-----------------|-------|-------------|-------------|
| 1      | ORDEN DE COMPRA |       |             |             |
|        |                 |       |             |             |
|        |                 |       |             |             |
|        |                 |       |             |             |