

ACTA DE RECEPCION PISO 7

CLIENTE : EL MORRO 2
OBRA : Oficinas Edificio Comercial.
UBICACIÓN : Edificio SCL Escuela Militar
COMUNA : Las Condes
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 17 de Noviembre de 2010

OBSERVACIONES:

1.- Baño 1: Fisuras del cielo y fisura en la esquina al lado del lavamanos
2.- Baño 2: Fisura en el cielo
3.- Baño 3: Fragüe en esquina al lado de WC y línea superior entre cielo y espejo.
4.- Medidor de agua: 436 m3
5.- Fijar colgador de extintor.
6.- Pasillo grieta vertical.
7.- Grieta en muro estructural.
8.- Puerta de Shaft eléctrico problemas con bisagras.

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre: