

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NATURA	Inicio
Obra	OFICINAS	Término
Superficie (M2)	1.000,00	Plazo

Coordi	30-11-2010
Arquite	17-02-2011
Directo	79

CONSTANZA ALARCON
MARICEL PAZZELLI
LORETO CHAVEZ

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor	Estado
2. Provisoria	17-02-11	0. General	General	8. Otro	Alfombra deshilachada, manchada, se notan uniones, mal cortada.	1. Pendiente	Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	0. General	General	8. Otro	Aseo general de guardapolvos, puertas y muebles.	1. Pendiente	Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	0. General	General	8. Otro	Terminaciones en termoeestado	1. Pendiente	Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	0. General	General	8. Otro	Detalles en guardapolvo, pintura, teñido manchado y falta teñido.	1. Pendiente	Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	0. General	General	8. Otro	Repasar sellos en: Crsitales (sellos transparentes), guardapolvos, muebles y marcos de puertas.	1. Pendiente	Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	0. General	General	4. Revestimientos	Revisar paillaje	1. Pendiente	Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	0. General	General	8. Otro	Faltan tiradores en todas las puertas de la bodega.	1. Pendiente	Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	0. General	General	8. Otro	Revisar en presupuesto si aparece considerar cerraduras en puertas.	1. Pendiente	Constanza Alarcon	Constanza Alarcon	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	1. Recepción	Muro de recepcion	8. Otro	Cajas acrilicas quedan pendientes, en forma provisorio se instalará un cristal en el plomo exterior (hacia en poniente), para colocar los productos.	1. Pendiente	Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	1. Recepción	Mueble de recepcion	5. Pinturas	Se notan las llenas horizontales y verticales del mueble.	1. Pendiente	Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	1. Recepción	Mueble de recepcion	8. Otro	Registros del mueble se notan de otro tono	1. Pendiente	Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de capacitación	8. Otro	Cajas acrilicas, se instalaran en 1 semana y media mas.	1. Pendiente	Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de capacitación	8. Otro	Falta sello y canteria en el tabique sur	1. Pendiente	Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de capacitación	8. Otro	Primera cortina hacia el sur, tiene una mancha.	1. Pendiente	Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de capacitación	5. Pinturas	Mancha de pintura en tabique Sur.	1. Pendiente	Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de capacitación	8. Otro	Terminaciones en termoeestado	1. Pendiente	Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de capacitación	2. Marcos y Puertas	Puerta de sala de capacitacion manchada.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Pasillo frente a recepcion	8. Otro	Alfombra manchada		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NATURA	Inicio
Obra	OFICINAS	Término
Superficie (M2)	1.000,00	Plazo

30-11-2010
17-02-2011
79

Coordi	CONSTANZA ALARCON
Arquite	MARICEL PAZZELLI
Directo	LORETO CHAVEZ

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor	Estado
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Pasillo frente a recepcion	8. Otro	Tono de gustadapolvo diferentes en frentes de tabiques y falta terminacion.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Living Sur	3. Cristales	Cristal rayado		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Living Sur	5. Pinturas	Detalle de pintura en Zocalo		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Living Sur	7. Muebles	Mesa de apoyo suelta		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Phone Booth Sur 1	2. Marcos y Puertas	Quicio falta terminacion		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Phone Booth Sur 1	5. Pinturas	Mejorar pintura en muro naranja		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Phone Booth Sur 1	7. Muebles	Falta sello en fondo de mueble y está picado		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Phone Booth Sur 1	3. Cristales	Cristal rayado		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 1	3. Cristales	Mejorar sello transparente.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 2	5. Pinturas	Muro norte manchado		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 3	8. Otro	separacion en cenefa, hacia muro cortina.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 4	1. Obras Civiles	Tabique norte que llega a mullions, sector inferior, está picado.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 5	8. Otro	Revisar minuta por tema de conexión en mesa		Constanza Alarcon	Constanza Alarcon	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala Video Conferencia 1	8. Otro	1era cortina desde el sector norte manchada		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala Video Conferencia 2	8. Otro	Mancha en cristal del edificio		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala Video Conferencia 3	8. Otro	Regular cortina sector sur-poniente.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala Video Conferencia 4	8. Otro	Algunos sellos reventados		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	8. Bodega	Bodega 1	5. Pinturas	Mancha de pintura en cielo		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	8. Bodega	Bodega 1	8. Otro	Faltan tiradores interiores en puertas de bodega		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NATURA	Inicio
Obra	OFICINAS	Término
Superficie (M2)		Plazo
		1.000,00

Inicio	30-11-2010
Término	17-02-2011
Plazo	79

Coordi CONSTANZA ALARCON
Arquite MARICEL PAZZELLI
Directo LORETO CHAVEZ

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor	Estado
2. Provisoria	17-02-11	8. Bodega	Bodega 1	5. Pinturas	Falta pintura en perforación de cielo para anclar la puerta.		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	9. Area copias	Sector copias	8. Otro	Mancha en alfombra		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	9. Area copias	Sector copias	5. Pinturas	Mancha en tabique Sur.		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	9. Area copias	Sector copias	8. Otro	Sellos e guardapolvo		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	9. Area copias	Sector copias	8. Otro	Sello en mueble.		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	8. Bodega	Sector copias	7. Muebles	Piquete en repisa		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	8. Bodega	Sector copias	7. Muebles	Piquete en mueble abajo, por instalacion de perno de fijacion.		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	8. Bodega	Sector copias	5. Pinturas	Taunque exterior con piquete y manchado		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Phone Booth 2	5. Pinturas	Piquete en muro naranja		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Phone Booth 2	7. Muebles	Falta sellos en muebles		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Phone Booth 2	8. Otro	Fijar tapa en cerrajería		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector Sur	2. Marcos y Puertas	Marco desteñido		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector	5. Pinturas	Detalles de pintura en tabique verde		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector	2. Marcos y Puertas	Falta sello en marco		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector	8. Otro	Detalle de union en guardapolvo sector poniente		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector	8. Otro	Mancha en guardapolvo		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector	8. Otro	Limpieza de alfombra		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector	8. Otro	Limpieza de puerta		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector	5. Pinturas	Mancha en alfombra; atrás de la puerta y en esquina nor-poniente		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NATURA	Inicio
Obra	OFICINAS	Término
Superficie (M2)	1.000,00	Plazo

30-11-2010
17-02-2011
79

Coordi	CONSTANZA ALARCON
Arquite	MARICEL PAZZELLI
Directo	LORETO CHAVEZ

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor	Estado
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector	8. Otro	Exterior tabique y gusapolvo con detalles		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	7. Area coffe/estar/ comedor	Exterior de cafeteria	5. Pinturas	Mancha en tabique y detalles en pallillaje		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	7. Area coffe/estar/ comedor	Exterior de cafeteria	8. Otro	Terminacion en union ductor con tabique en cielo.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	7. Area coffe/estar/ comedor	Cafeteria acceso	8. Otro	Detalle terminacion parte inferior y superior de marco de tabique de puerta de cristal.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	7. Area coffe/estar/ comedor	Cafeteria acceso	8. Otro	Detalle de union entre alfombra y porcelanato.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	7. Area coffe/estar/ comedor	Cafeteria acceso	5. Pinturas	Manchas en pizarra negra		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	7. Area coffe/estar/ comedor	Cafeteria acceso	8. Otro	Falta perforacion en picaporte de puerta para que no se manche el tabique.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	7. Area coffe/estar/ comedor	Cafeteria acceso	5. Pinturas	Machas en 3er paño de tabique beige		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	7. Area coffe/estar/ comedor	Cafeteria acceso	8. Otro	Mejorar cantería.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	7. Area coffe/estar/ comedor	Cafeteria acceso	7. Muebles	Cubierta de mueble rayada y manchadas.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	7. Area coffe/estar/ comedor	Cafeteria acceso	8. Otro	Conduit blancos.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	3. Open Plan	Muro cortina	8. Otro	Mancha en mullions y marca de numero en mullions.		Constanza Alarcon	Constanza Alarcon	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	3. Open Plan	Sector muro con cuvos	8. Otro	Revisar si eran wengue		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	3. Open Plan	Sector muro con cuvos	8. Otro	Revisar ubicación de caja		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	3. Open Plan	Sector muro con cuvos	8. Otro	Sector interior de caja pincada en sector interior.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 2	8. Otro	Falta tapa ciega		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 2	8. Otro	Detalle en guardapolvo sellos.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
4. Reporte Cliente	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 2	8. Otro	Retirar tapa de comunicaciones de seguridad		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 2	8. Otro	Pasillo, guardapolvo faltan sellos		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NATURA	Inicio
Obra	OFICINAS	Término
Superficie (M2)	1.000,00	Plazo

30-11-2010
17-02-2011
79

Coordi	CONSTANZA ALARCON
Arquite	MARICEL PAZZELLI
Directo	LORETO CHAVEZ

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad				
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala creativa, sector exterior	8. Otro				
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala creativa, sector exterior	5. Pinturas				
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala creativa, sector exterior	8. Otro				
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala creativa.	5. Pinturas				
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala creativa.	7. Muebles				
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala creativa.	6. Instalaciones				
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Phone Booth 3	3. Cristales				
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Phone Booth 3	5. Pinturas				
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Phone Booth 3	3. Cristales				
2. Provisoria	17-02-11	10. Sala Datos/Servidor	Servidor	8. Otro				
2. Provisoria	17-02-11	8. Bodega	Bodega 4	5. Pinturas				
2. Provisoria	17-02-11	8. Bodega	Bodega 4	5. Pinturas				
2. Provisoria	17-02-11	9. Area copias	Secto copias 2	5. Pinturas				
2. Provisoria	17-02-11	9. Area copias	Secto copias 2	5. Pinturas				
2. Provisoria	17-02-11	8. Bodega	Bodega 5	8. Otro				
2. Provisoria	17-02-11	8. Bodega	Bodega 6	8. Otro				
2. Provisoria	17-02-11	8. Bodega	Bodega 6	5. Pinturas				
2. Provisoria	17-02-11	8. Bodega	Bodega 6	8. Otro				

Descripción	Clasificación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor	Estado
Detalles en paillalaje		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
Mancha en tabique		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
Perforaciones en tabique antes de la puerta de acceso.		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
Mancha en tabique		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
Reparar gusradapolvo		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
Llegada de ductor al tabique, arriba de la puerta.		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
Limpilar puerta de cristal		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
Tabique manchado		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
Crsital rayado		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
No se consideran detalles dentro de este plazo, puesto que proveedores del cliente seguian trabajando en esta area.		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
Falta mano de pintura en marco de puerta		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
Espacio que recibe la puerta en el cielo le falta pintura.		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
Mancha en muro naranjo		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
Mancha en muro blanco		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
Terminacion donde recibe puerta corredera el tabique.		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
Detalle donde recibe puerta corredera		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
Pintura en interruptor		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente
detalle en angulo de tabique que recibe puerta en sector interior.		Loreto Chavez	21-03-11			Pendiente

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NATURA	Inicio
Obra	OFICINAS	Término
Superficie (M2)	1.000,00	Plazo

Coordi	30-11-2010
Arquite	17-02-2011
Directo	79

CONSTANZA ALARCON
MARICEL PAZZELLI
LORETO CHAVEZ

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor	Estado
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Phone Booth 4 sector norte	3. Cristales	Cristal rayado y piquete.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Phone Booth 4 sector norte	8. Otro	Trizadura en tabique		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de video conferencia 2	8. Otro	Detalles de manchas en puerta y gusrdapolvo.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de video conferencia 2	8. Otro	mancha en alfombra		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de video conferencia 2	8. Otro	sacar etiqueta de lamparas		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de video conferencia 2	8. Otro	1era cortina sector oriente-sur , mancha en parte inferior plastica.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 2	8. Otro	Alfombra deshilachada.		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 2	3. Cristales	Cristal manchado		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 2	8. Otro	Guardapolvo manchado		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 2	3. Cristales	Falta sello transparente en crsita		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
2. Provisoria	17-02-11	11 Otras	Living informales	3. Cristales	llegada de puerta al cielo falta pintura		Loreto Chavez	Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente