

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Deugro Ltda.
 Obra Ed SCL, Apoquindo 4501, piso 19
 Superficie (M2) 303mts2

Inicio
 Término
 Plazo


07-03-2011
 30-04-2011
 55


Coordinadora Comercial
 Arquitecto Proyectista
 Director de Obra


Claudia Mora
 Felipe Hormazabal
 Claudio Jara

2. DETALLE PENDIENTES


Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2. Provisoria	30-04-11	privado 1		Puerta	Marco puerta con globos						
2. Provisoria	30-04-11	privado 2		Mob.	Canton atras de mueble alto						
2. Provisoria	30-04-11	privado 3			Limpieza en mobiliario						
2. Provisoria	30-04-11	privado 4			Mueble aereo con picadura						
2. Provisoria	30-04-11	privado 4			Barniz en puertas						
2. Provisoria	30-04-11	privado gte. pral			Mobiliario con puertas transp.						
2. Provisoria	30-04-11	privado gte. gral			Mobiliario con distintas alturas (mas bajos)						
2. Provisoria	30-04-11	privado gte. gral			Alfombra levantada						
2. Provisoria	30-04-11	privado gte. gral			Sello en guarda polvo al lado de alf. levantada						
2. Provisoria	30-04-11	privado gte. gral			Puerta con manchas.						
2. Provisoria	30-04-11	privado gte. gral			Falta dato-dato						
2. Provisoria	30-04-11	privado gte. gral			Limpia borde mesa escritorio.						
2. Provisoria	30-04-11	privado gte. gral			Sacar marking pupera puerta						
2. Provisoria	30-04-11	open			Pintura azul en tabique afuera privado						
2. Provisoria	30-04-11	privado gte. gral			Marco con globo						
2. Provisoria	30-04-11	sala reuniones			Golpes en pintura tabique con soporte LCD						
2. Provisoria	30-04-11	sala reuniones			Pintura en dintel cristal reparador con gte. gral						
2. Provisoria	30-04-11	sala reuniones			Pintura en dintel cristal acero						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega			Palmeta desencajada						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega			Mueble picado minimo 8 picaduras						



 Coordinadora Comercial



 Director de Obras


 Cliente


2. Provisoria	30-04-11	Bodega			Falta guardapolvo						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega			Porcelanato con pasta muro						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega			Pintura en tabique reparar						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega			Marco, desmanchar y falta tornillo en bisagra						
2. Provisoria	30-04-11	Kitchenette			Mueble aseo y bajo nuevos - pintura en lavaplatos						
2. Provisoria	30-04-11	Kitchenette			Marco con globo						
2. Provisoria	30-04-11	Reunión 4 personas			Faltan sillas						
2. Provisoria	30-04-11	Reunión 4 personas			Reparar pintura en tabique con mueble guardado						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega recepción			Limpieza						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega recepción			Mueble picado al menos en 5 partes						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega recepción			Mueble alto picado en esquina del cielo						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega recepción			Desmanchar y pintar tabique con silicona						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega recepción			Puerta mueble choca con patas de PL						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega recepción			Puerta picada en mueble alto						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega recepción			Mueble alto picado en interior. (2)						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega recepción			Puerta quateada de mueble alto						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega recepción			Limpieza en porcelanato y ventana						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega recepción			Dintel puerta del mismo color tabique (pintar)						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega recepción			Desmanchar perfil de cielo, arriba puerta						
2. Provisoria	30-04-11	Afuera bodega			Empastar y pintar tabique exterior bodega (unión con muebles altos)						
2. Provisoria	30-04-11	Afuera bodega			Falta letra logo						
2. Provisoria	30-04-11	Recepción			Desmanchar mueble pintado azul en espalda						
2. Provisoria	30-04-11	Area impresión			Pintar muro en esta parte 11						



 Coordinadora Comercial



 Director de Obras


 Cliente

2. Provisoria	30-04-11	Area Impresión		Limpieza interruptores					
2. Provisoria	30-04-11	Servidor		Reparar puertas					
2. Provisoria	30-04-11	Servidor		Piso pintado, limpiar.					
2. Provisoria	30-04-11	Servidor		Masking en marcos					
2. Provisoria	30-04-11	Servidor		Repintar tabiques todos					
2. Provisoria	30-04-11	Servidor		Secar escombros arriba del rack					
2. Provisoria	30-04-11	Open-plan 12 puestos		cajon c/ canto englobado puesto 1.					
2. Provisoria	30-04-11	Open-plan 12 puestos.		cajon c/ canto englobado puesto 2					
2. Provisoria	30-04-11	Open-plan 12 puestos		puesto operativo 5, conexión de red. (verificar si está duplicado)					
2. Provisoria	30-04-11	Open-plan 12 puestos		operativo 7, cajonera englobada					
2. Provisoria	30-04-11	Open-plan 12 puestos.		Puesto 11, cajonera desunida					
2. Provisoria	30-04-11	Open-plan 12 puestos		Tapas pasacables puesto 9 y 12					
2. Provisoria	30-04-11	Open-plan Ad. 4 personas		Quitar puerta de mueble guardado atrás puesto 4.					
2. Provisoria	30-04-11	Open-plan Ad. 4 personas		Pipa y pintura en pared exterior de privados					
2. Provisoria	30-04-11			completa					
2. Provisoria	30-04-11	Open-plan		Reya en perfil exterior despacho 3					
2. Provisoria	30-04-11	Pasillo		Reya en perfil exterior sala reuniones chico					
2. Provisoria	30-04-11								
2. Provisoria	30-04-11	Horario de trabajo de		8:00 am a 17:00 pm. → 17:30 hrs.					
2. Provisoria	30-04-11								
2. Provisoria	30-04-11	Baños		Tape interruptor.					
2. Provisoria	30-04-11	Baños		Hoyo en cerámica					
2. Provisoria	30-04-11	Baños		Pintura en puerta y tabique					


 Coordinadora Comercial


 Director de Obras


 Cliente

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente