

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Kuehne + Nagel
 Obra Bodegas Abertis
 Superficie (M2) 241mts2

Inicio
 Término
 Plazo

11-03-2011
 21-04-2011
 40

Coordinadora Comercial
 Arquitecto Proyectista
 Director de Obra

Claudia Mora
 Mariano Moreno
 Eduardo Varela

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
3. Final	03-05-11	4. Sala Reuniones	Limpieza	3. Cristales	Limpieza en perfil de aluminio.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	4. Sala Reuniones	Cielo	8. Otro	Palmeta de cielo picada.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	4. Sala Reuniones	Limpieza	8. Otro	Pintura en guardapolvo.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	4. Sala Reuniones	Alfombra	6. Instalaciones	Alfombra corta en perfil de aluminio con guardapolvo.		✓				
3. Final	03-05-11	11 Otras	Acceso a 2do piso	3. Cristales	Falta perfil de aluminio en escalera.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	3. Open Plan	1	8. Otro	No hay detalles.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	6. Cocina/ kitchenette		8. Otro	No hay detalles.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	3. Open Plan	2	8. Otro	No hay detalles.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	3. Open Plan	3	8. Otro	No hay detalles.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	5. Baños	1	8. Otro	Falta cubrejuntas.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	5. Baños	2	8. Otro	Falta cubrejuntas.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	8. Bodega	Terminación.	7. Muebles	Falta terminar.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	2. Privado	2	3. Cristales	Film en cristales.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	2. Privado	2	3. Cristales	Aseo en cristales.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	2. Privado	2	3. Cristales	Sello en cristales.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	3. Open Plan	4	8. Otro	No hay detalles.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	2. Privado	1	3. Cristales	Film en cristales.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	2. Privado	1	3. Cristales	Aseo en cristales.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	2. Privado	1	3. Cristales	Sello en cristales.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	3. Open Plan	6	8. Otro	Cubrejunta en puerta, en acceso a otra bodega.	1. Pendiente	✓				

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

3. Final	03-05-11	3. Open Plan	6	8. Otro	Sello en espacio puerta a otra bodega.	1. Pendiente	✓				
3. Final	03-05-11	0. General	Cortinas	6. Instalaciones	Faltan las cortinas.	1. Pendiente	✓				

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

- Cambiar tubos de luz quemados (2) en open plan 3
- Manilla apretada en baño 1. al lado de bodega ✓
- Sello en sala de reuniones
- Sello en ventana espacio a otra bodega.
- Vidrio en recepción, ajustar con 4ta pata.

[Signature]

[Signature]
04/05/11

