

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Odesur
Obra Apoquindo 4501 of 503-504
Superficie (M2) 382 mts2

Inicio
Término
Plazo

14-06-2011
11-08-2011
60

Coordinadora Comercial Claudia Mora
Arquitecto Proyectista Maricel Pazzelli
Director de Obra Claudio Jara

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2. Provisoria	12-08-11	RECEPCIÓN			CRISTALIZADOR ARREGLAR POR NECESIDAD CON ADMINISTRACIÓN						
2. Provisoria	12-08-11	"			UBICACIÓN DESNIVELADO						
2. Provisoria	12-08-11	"			UBICACIÓN DESNIVELADA						
2. Provisoria	12-08-11				SEALAR UNIÓN + CANALITA EN MUERTE RECEPCIÓN						
2. Provisoria	12-08-11	OPEN PLAN	PONIENTE		PANTALLAS GRISAS SUeltas						
2. Provisoria	12-08-11	"	"		LORTINA N°3-N°6 TELA ARRUGADA EN BORDE						
2. Provisoria	12-08-11	"	"		ORDEN LUMINARIA FUERA DE LÍNEA						
2. Provisoria	12-08-11	PRIVADO 1			FALTA LORTINA						
2. Provisoria	12-08-11	"			TAPAR AGUJERO EN ESTUPELA MURD LORTINA (CON SILICONA)						
2. Provisoria	12-08-11	"			UBICACIÓN PRINCIPAL DE ESCRITORIO TIENE DETALLE EN CANTO						
2. Provisoria	12-08-11	PRIVADO 2			SIN DETALLES						
2. Provisoria	12-08-11	PRIVADO 3			LORTINAS TELA ARRUGADA EN BORDE (2)						
2. Provisoria	12-08-11	SALA REUNIONES			LORTINAS TELA ARRUGADA EN BORDE (5)						
2. Provisoria	12-08-11				FALTA UNA TAPA LIEGA EN CANALITA ELECTRIFICABLE MESA						
2. Provisoria	12-08-11	GENERAL			REVISAR UERRE DE PUERTAS - RELLENAR ESPACIOS PISAGRAS						
2. Provisoria	12-08-11	PRIVADO 4			LORTINAS TELA ARRUGADA EN BORDE (2)						
2. Provisoria	12-08-11	"			UBICACIÓN PRINCIPAL CON DETALLE EN CANTO						
2. Provisoria	12-08-11	PASILLO EXTERIOR PRIVADO 4			CRISTAL EN UNIÓN PLACAS DINTEL						
2. Provisoria	12-08-11	PRIVADOS			ENGROSAR SELLO SILICONA SUPERIOR (X DENTRO DE)						
2. Provisoria	12-08-11	"			UBICACIÓN ESCRITORIO ESTÁ MANCHADA Y DINTELA						
2. Provisoria	12-08-11	PRIVADO 6			ENGROSAR SELLO SILICONA SUPERIOR (X DENTRO DE)						
2. Provisoria	12-08-11	"			REPARAR TAPIQUE PASADO X MUERTE						

Claudia Mora
Coordinadora Comercial


Director de Obras


12-8-11
Cliente

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Odesur
Obra Apoquindo 4501 of 503-504
Superficie (M2) 382 mts2

Inicio
Término
Plazo

14-06-2011
11-08-2011
60

Coordinadora Comercial Claudia Mora
Arquitecto Proyectista Maricel Pazzelli
Director de Obra Claudio Jara

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2. Provisoria	12-08-11	PRIVADO 6			1 PULMERA ALFOMBRA MANCHADA CON PINTURA						
2. Provisoria	12-08-11	PRIVADO 7			PUERTA PRINCIPAL CON CANTO MUY SEPARADO (HACIA VENTANA)						
2. Provisoria	12-08-11	OPEN PLAN ORIENTE			PANTALLAS GRIS SUELTAS						
2. Provisoria	12-08-11	"	"		MUEBLE N° 3 / (LINEA TRASERA) PUERTA QUEDA DESALINEADA						
2. Provisoria	12-08-11	BORDEA			SIN DETALLES						
2. Provisoria	12-08-11	SERVIDOR			SIN DETALLES						
2. Provisoria	12-08-11	OPEN PLAN ORIENTE			SEPARACION CANTO EN PUERTA (HACIA PASILLO ULTIMO POOL PONIENTE)						
2. Provisoria	12-08-11	"	"		PANTALLA GRIS RA YADA (HACIA PASILLO PENULTIMO PONIENTE).						
2. Provisoria	12-08-11	RECEPCION			ESTUDIAR MEJOR UBICACION PARA VÍDFO						
2. Provisoria	12-08-11	GENERAL			ARREDO PATINES MUEBLES ESCRITORIO						
2. Provisoria	12-08-11	OPEN PLAN ORIENTE			PANEL HACIA VENTANA (ÚLTIMO POOL) TIENE PIQUETE						
2. Provisoria	12-08-11										
2. Provisoria	12-08-11										
2. Provisoria	12-08-11										
2. Provisoria	12-08-11										
2. Provisoria	12-08-11										
2. Provisoria	12-08-11										
2. Provisoria	12-08-11										
2. Provisoria	12-08-11										
2. Provisoria	12-08-11										
2. Provisoria	12-08-11										
2. Provisoria	12-08-11										
2. Provisoria	12-08-11										
2. Provisoria	12-08-11										
2. Provisoria	12-08-11										

Claudia Mora
Coordinadora Comercial

Director de Obras

12-8-11
Cliente