

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente TSOFT
 Obra Habitación piso 4, of 403, Ed. Lyon.
 Superficie (M2) 130 mts2

Inicio
 Término
 Plazo

04/04/2012 Coordinadora Comercial
 05/06/2012 Arquitecto Proyectista
 65 días Director de Obra

Claudia Mora
 Daniela Torres
 Felipe Hormazabal

2. DETALLE PENDIENTES

	Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB	Responsable	Proveedor
1	2. Provisoria	05/06/12	1. Recepción	Zocalo manchado	5. Pinturas	Pintura en zocalo atrás del mueble de recepción.	1. Pendiente				
2	2. Provisoria	05/06/12	1. Recepción	Muro trasero	5. Pinturas	Pintura muro trasero recepción completo.	1. Pendiente				
3	2. Provisoria	05/06/12	1. Recepción	Sillones rojos	7. Muebles	Cambio de sillas recepción por originales presupuestadas.	1. Pendiente				
4	2. Provisoria	05/06/12	10. Sala Datos/Servidor	Puerta gris	2. Marcos y Puertas	Adelgazar puerta registro escalerilla para que abra la puerta del TDA.	1. Pendiente				
5	2. Provisoria	05/06/12	10. Sala Datos/Servidor	Puertas con ventanas	2. Marcos y Puertas	Ajustar puertas del servidor.	1. Pendiente				
6	2. Provisoria	05/06/12	5. Baños	Tope de puerta	8. Otro	Agregar tope de puerta en puerta acceso baños.	1. Pendiente				
7	2. Provisoria	05/06/12	5. Baños	Muro manchado	5. Pinturas	Repaso de pintura muro izquierdo acceso baños.	1. Pendiente				
8	2. Provisoria	05/06/12	5. Baños	Perchas	8. Otro	Aseo de perchas en los baños.	1. Pendiente				
9	2. Provisoria	05/06/12	6. Cocina/kitchenette	Tiradores	8. Otro	Aseo en tiradores muebles cocina. (manchas de pintura)	1. Pendiente				
10	2. Provisoria	05/06/12	2. Privado	Gerencia	5. Pinturas	Gotas café en muro lado norte, pintarlo completo.	1. Pendiente				
11	2. Provisoria	05/06/12	2. Privado	Gerencia	5. Pinturas	Piquete en muro sur a la altura de la puerta mas o menos.	1. Pendiente				
12	2. Provisoria	05/06/12	2. Privado	Gerencia	8. Otro	Aseo en marco de aluminio de muro cortina, esta manchado con pintura.	1. Pendiente				
13	2. Provisoria	05/06/12	2. Privado	Gerencia, exterior	8. Otro	Limpieza y marco de aluminio.	1. Pendiente				
14	2. Provisoria	05/06/12	2. Privado	Gerencia, exterior	2. Marcos y Puertas	Piquete o mancha puerta en esquina inferior.	1. Pendiente				
15	2. Provisoria	05/06/12	4. Sala Reuniones	Grande	2. Marcos y Puertas	Retocar canto de puerta en parte inferior.	1. Pendiente				
16	2. Provisoria	05/06/12	4. Sala Reuniones	Grande	5. Pinturas	Repaso de pintura en en zocalo de lado sur, esta manchado.	1. Pendiente				
17	2. Provisoria	05/06/12	4. Sala Reuniones	Chica	2. Marcos y Puertas	Retoque de pintura en canto de marco puerta por lado exterior.	1. Pendiente				
18	2. Provisoria	05/06/12	4. Sala Reuniones	Chica	5. Pinturas	Pintura de muro poniente completo.	1. Pendiente				
19	2. Provisoria	05/06/12	4. Sala Reuniones	Chica	7. Muebles	Piquetes en puerta de mueble especial aereo.	1. Pendiente				
20	2. Provisoria	05/06/12	4. Sala Reuniones	Chica	7. Muebles	Piquete en repisa y zocalo mueble especial aereo.	1. Pendiente				
21	2. Provisoria	05/06/12	4. Sala Reuniones	Chica	5. Pinturas	Pintar pilar en area superior al lado del mueble especial.	1. Pendiente				
22	2. Provisoria	05/06/12	4. Sala Reuniones	Chica	5. Pinturas	Limpieza de gota blanca en muro oriente al lado del mueble especial.	1. Pendiente				
23	2. Provisoria	05/06/12	2. Privado	Administración	2. Marcos y Puertas	Repaso canto del marco de la puerta.	1. Pendiente				

24	2. Provisoria	05/06/12	2. Privado	Administración	8. Otro	Limpieza unión perfil L, con marco de aluminio (del muro cortina).	1. Pendiente				
25	2. Provisoria	05/06/12	2. Privado	Administración	5. Pinturas	Pintura de cenefa, tiene manchas.	1. Pendiente				
26	2. Provisoria	05/06/12	3. Open Plan	Aseo	8. Otro	Aseo puerta superior mueble especial en esquina.	1. Pendiente				
27	2. Provisoria	05/06/12	3. Open Plan	Mueble especial	7. Muebles	Mejoria del tapacanto en puerta izquierda aerea del mueble poniente.	1. Pendiente				
28	2. Provisoria	05/06/12	3. Open Plan	Mueble especial	7. Muebles	Ajustar puertas inferiores de muebles especiales.	1. Pendiente				
29	2. Provisoria	05/06/12	3. Open Plan	Pilar rojo	5. Pinturas	Retoque de pintura en pilar rojo.	1. Pendiente				
30	2. Provisoria	05/06/12	3. Open Plan	Mueble especial	7. Muebles	Tapacanto malo, tiene piquetes en los 2 muebles.	1. Pendiente				
31	2. Provisoria	05/06/12	3. Open Plan	Aseo	8. Otro	Limpieza, en pequeña mancha en muro donde se proyectara.	1. Pendiente				