

FOTOS RELEVAMIENTO

17-07-12



VISTA ACCESO – REVESTIMIENTO MADERA



OFICINA EN PROA



PUERTA CONTROL DE ACCESO



PILAR, LÍMITE DE ZONA A INTERVENIR



VIDRIOS Y PANELES A DEMOLER



MESA SALA DE REUNIONES Y BANDEJA PROYECTOR



BAÑO A DEMOLER



VIGA EN GARGANTA DE LA PROA



INTERIOR DE OFICINA A DEMOLER



ACCESOS BAÑO Y KITCHENETTE



KITCHENETTE A MODIFICAR