

13/09/12



Foto 1_ Oficinas. Se realizó limpieza de las oficinas. Falta limpieza fina de terminación.



Fotos 2 y 3_Films. Se colocaron films en vidrios oficinas, puerta ppal y puertas protex laterales



Fotos 4 y 5_ lustres maderas. Se lustraron marcos, se lustrarán maderas en muebles asistentes




Foto 5_ Terminaciones. Se fueron colocando planchuelas de terminación y ajustando guardapolvos.