

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente FIT
Obra Rehabilitación oficinas Edificio San Damián
Superficie (M2)

Inicio 23-10-2012
Término 21-12-2012
Plazo

Coordinadora Comercial Verónica Tarigo
Arquitecto Proyectista Daniela Torres
Director de Obra Cristián Alvarado

2. DETALLE PENDIENTES

	Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
1	2. Provisoria	21-12-12	Recepción		muñete recepción	Falta colocar vidrio						
2	2. Provisoria	21-12-12	Sala reunión 5		Cielo	colocar palmeta cielo						
3	2. Provisoria	21-12-12	"		luminaria	colocar tubo de fachadas						
4	2. Provisoria	21-12-12	"		puerta correctora	poner tope en muro que reñe y pieza en piso						
5	2. Provisoria	21-12-12	"		"	limpiar pintura						
6	2. Provisoria	21-12-12	"		proyector	colocar el proyector						
7	2. Provisoria	21-12-12	G121			colocar cubrepuentes cambio de piso						
8	2. Provisoria	21-12-12	Sala reunión 5		Puertas	Falta colocar puerta		puerta pendiente de entrega FIT.				
9	2. Provisoria	21-12-12	"		vidrio	Falta sellar vidrios contra puerta						
10	2. Provisoria	21-12-12	acceso		puerta principal	Falta colocar cerradura magnética						
11	2. Provisoria	21-12-12			"	placa embellecedor puerta						
12	2. Provisoria	21-12-12	G121		film vidrios	Falta terminar colocar film						
13	2. Provisoria	21-12-12	G121		sellos	Sellar vidrios y puertas						
14	2. Provisoria	21-12-12	Sala reunión 2		puerta	Falta colocar puerta		puerta pendiente entrega				
15	2. Provisoria	21-12-12	"		Cielo	colocar palmeta						
16	2. Provisoria	21-12-12	Sala reunión 2									
17	2. Provisoria	21-12-12	Sala reunión 4		puerta	Falta colocar puerta		puerta pendiente entrega				
18	2. Provisoria	21-12-12	"		Alfombra	Cambiar palmeta en alfombra Vidrio						
19	2. Provisoria	21-12-12	"		sellos	Limpiar sello vidrio (hacia hall)						
20	2. Provisoria	21-12-12	"		marco	Ajustar marco / retirar toco ajuste						
21	2. Provisoria	21-12-12	zona visita			embellecedor enchufe						

Coordinadora Comercial

Director de Obra

Cliente

22	2. Provisoria	21-12-12	bajo vestib.				colocar f tazo detrás de media ustez	* extra	
23	2. Provisoria	21-12-12	"	puerta			al interior del baño puerta est pizada debajo	* extra	
24	2. Provisoria	21-12-12	pasillo	cielo			falta colocar palmeta		
25	2. Provisoria	21-12-12	"	puerta proteja			falta colocar retractor		
26	2. Provisoria	21-12-12	Graú	puertas recluidas			vez si se puede revisar ustez y tornillos	* extra	
27	2. Provisoria	21-12-12	Ciente Gd.	uminarias			uz hbas perimétricas		
28	2. Provisoria	21-12-12	"	guardapiés			repintar guardapiés.		
29	2. Provisoria	21-12-12	"				condato contra tachada		
30	2. Provisoria	21-12-12	"	cielo			falta palmeter sobre la puerta.		
31	2. Provisoria	21-12-12	CA= A				ajuste mueble bdo dsecho (pared marcado y sello)		
32	2. Provisoria	21-12-12	"	puerta			falta colocar / tarugo marco		pendente entrega puerta fir.
33	2. Provisoria	21-12-12	Ente	sellas			falta sellas vidros.		
34	2. Provisoria	21-12-12	pasillo a kitchen.	pinura			reposar pintura.		
35	2. Provisoria	21-12-12	Sala server.				control acceso		
36	2. Provisoria	21-12-12	"				remate piso técnico		
37	2. Provisoria	21-12-12	"				remate got: pintura, limpieza		
38	2. Provisoria	21-12-12	pasillo kitchen				falta palmeter cielo.		
39	2. Provisoria	21-12-12	pasillo 2	cielo			palmeter rayada.		
40	2. Provisoria	21-12-12	bano 1	uz			no pende uz embellecedor entrada		
41	2. Provisoria	21-12-12	pasillo	closet pasillo			puerta caída, no hace kopz,		falta uszgrq
42	2. Provisoria	21-12-12	bano 3	caradura			falta tornillo		
43	2. Provisoria	21-12-12	"				maza tornillo en volcanta bajo embellecedor		
44	2. Provisoria	21-12-12	bodega	puerta			falta colocar		pendente entrega m.t.
45	2. Provisoria	21-12-12	"	estantes			tuer movimiento, poner elqui bco		
46	2. Provisoria	21-12-12	pasillo	detezor			21 ghoriz puerta closet golpeaa cambio de lugar		
47	2. Provisoria	21-12-12	bano 3	uz			falta foz, falta palmeter.		


Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

48	2. Provisoria	21-12-12	bano 4		marco	falta trabajo							
49	2. Provisoria	21-12-12	kitchen		cielo	colocar palmetas							
50	2. Provisoria	21-12-12	"		puerta	falta colocae							
51	2. Provisoria	21-12-12	"		inst. elec.	falta tapa plo de datos							
52	2. Provisoria	21-12-12	"			colocar angulo entre blaque y fachada (latera mueble)							
53	2. Provisoria	21-12-12	"			falta entelaceado (pared vidrio)							
54	2. Provisoria	21-12-12	"		sillas	falta sillas							
55	2. Provisoria	21-12-12	privado 3		pintura	muro detrás puerta manchado							
56	2. Provisoria	21-12-12	"		luminaria	falta 2 luces fachada							
57	2. Provisoria	21-12-12	"		marco	falta trabajo							
58	2. Provisoria	21-12-12	Privado 1		cielo	ajustar palmeta y sprinkler							
59	2. Provisoria	21-12-12	"		pintura	muro detrás puerta							
60	2. Provisoria	21-12-12	"		marco	falta trabajo							
61	2. Provisoria	21-12-12	semi-privado 1		blaque	entrapa blaque contra fachada							
62	2. Provisoria	21-12-12	"		luminaria	tubo fachada							
63	2. Provisoria	21-12-12	Casa		marcos puerta	colocar trabajos							
64	2. Provisoria	21-12-12	Casa reunion 1		cielo	ajustar palmeta							
65	2. Provisoria	21-12-12	nueva dinamo		puerta	falta puerta							
66	2. Provisoria	21-12-12	CF Pabellon		pintura	repasar pintura pilar							
67	2. Provisoria	21-12-12	"			entelaceado, enchufe							
68	2. Provisoria	21-12-12	open plan		cielo	ajustar palmetas							
69	2. Provisoria	21-12-12	Privado 2		pintura	repasar marca tope puerta							
70	2. Provisoria	21-12-12	"		luminaria	falta tubo fachada							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Director de Obras

[Handwritten signature]

Coordinadora Comercial

Cliente