

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente GOLDCORP P4
Obra PISO 4
Superficie (M2) 311

Inicio
Término
Plazo

10/03/2013
16/05/2013
60 DÍAS

Coordinadora Comercial
Arquitecto Proyectista
Director de Obra

Carolina Muñoz
Estefanía Mallea
Felipe Hormazabal

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Item	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Fecha 2
2. Provisoria	16/05/13	4. Sala	Cajas Telon	7. Muebles	1	Reenchapar cajas de telon		✓		
2. Provisoria	16/05/13	4. Sala	Reuniones	2. Marcos y Puertas	2	Limpiar puerta corredera		✓		
2. Provisoria	16/05/13	0. General	General	7. Muebles	3	Sillas en prestamo. Definitivas llegaran a mas tardar el 24/05		P		31/05
2. Provisoria	16/05/13	2. Privado	Of. N°4 /Vicepresidente	7. Muebles	4	Faltan repisas en mueble de guardar		✓		
2. Provisoria	16/05/13	2. Privado	Of. N°4 /Vicepresidente	8. Otro	5	Reparar Cotina Suelta		✓		
2. Provisoria	16/05/13	6. Cocina/ kitchenette	Muro costado refrigerador	5. Pinturas	6	Desmanchar muro costado refrigerador		✓		
2. Provisoria	16/05/13	6. Cocina/ kitchenette	Puerta Cristal	2. Marcos y Puertas	7	Cambiar puerta cristal corredera que se encuentra rallada		P		06/06
2. Provisoria	16/05/13	6. Cocina/ kitchenette	Porcelanato	8. Otro	8	aseo general en pavimentos		✓		
2. Provisoria	16/05/13	2. Privado	Of. N°2 / director	3. Cristales	9	Falta tope acero superior derecho en pizarra de cristal		✓		
2. Provisoria	16/05/13	6. Cocina/ kitchenette	Foco PL	6. Instalaciones	10	Foco PL quemado		✓		
2. Provisoria	16/05/13	1. Recepción	Marco Puerta	2. Marcos y Puertas	11	limpieza general en marco en parte inferior		✓		
2. Provisoria	16/05/13	11 Otras	Asistente Vicepresidente	7. Muebles	12	Faltan perfiles en kardex		✓		
2. Provisoria	16/05/13	2. Privado	Of. N°1 / Gerencia	8. Otro	13	Cambiar film picado		✓		
2. Provisoria	16/05/13	11 Otras	Operativos flotantes	8. Otro	14	Falta Grafica opcion N°2		✓		
2. Provisoria	16/05/13	2. Privado	Of. N°1 / Gerencia	6. Instalaciones	15	luminaria quemada		✓		
2. Provisoria	16/05/13	2. Privado	Of. N°1 / Gerencia	7. Muebles	16	nivelar mueble de guardar con escritorio		✓		
2. Provisoria	16/05/13	1. Recepción	Mueble Guardar	7. Muebles	17	Faltan perfiles Kardex		✓		

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	GOLDCORP P4
Obra	PISO 4
Superficie (M2)	311

2. DETALLE PENDIENTES

[illegible]

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente