



OBRA PDVSA - AV. LIBERTADOR 602 PISO 20 CAPITAL FEDERAL
INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA 05 - LUNES 16/02 AL SÁBADO 21/02

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA



EJECUCIÓN DE CIELORRASOS EN CIRCULACIONES DE SERVICIO



EJECUCIÓN DE HUECOS PARA ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN E
INYECCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO



APLICACIÓN DE PRIMERA MANO DE LÁTEX EN CIELORRASOS Y TABIQUES




APLICACIÓN DE PRIMERA MANO DE LÁTEX EN CIELORRASOS Y TABIQUES



EJECUCIÓN DE CARPETA DE NIVELACIÓN FINAL



COLOCACIÓN DE TENSORES PARA FIJACIÓN DE CIELORRASO DESMONTABLE



EJECUCIÓN DE CABLEADO BAJO PISO TÉCNICO EN DATA CENTER



ARMADO DE TABLERO PRINCIPAL EN DATA CENTER



INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y BOMBA DE DESAGUE EN DATA CENTER



COLOCACIÓN DE CAJAS DE FRENO EN CONTRAPISO PARA PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO



LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DE MUEBLES CUBRE FANCOIL PERIMETRALES

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA ENTRANTE

COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA
COLOCACION DE PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN DE CRISTALES TEMPLADOS
APLICACIÓN DE PINTURA
CABLEADO DE INSTALACIÓN PARA CONTROL DE ACCESOS
CABLEADO DE INSTALACIÓN PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS
REPARACIÓN DE MUEBLES CUBRE FANCOIL PERIMETRALES
PROLIJADO DE TABLEROS ELÉCTRICOS EN SALAS DE MÁQUINAS
LIMPIEZA DE OBRA