

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente AGUAS NUEVAS
Obra ETAPA 3
Superficie (M2) 230


Inicio 19/01/2013
Término 06/06/2013
Plazo 135 días

Coordinadora Comercial
Arquitecto Proyectista
Director de Obra

Carolina Muñoz
Daniela Torres
Felipe Hormazabal

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Item	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Fecha 2
2. Provisoria	06/06/13	3. Open Plan	Analistas	7. Muebles	1	Faltan pantallas divisorias en muebles de open plan	1. Pendiente		OK	
2. Provisoria	06/06/13	1. Recepción	Puerta Acceso	8. Otro	2	Instalar cubrejunta en quicio bajo puerta de acceso	1. Pendiente		OK	
2. Provisoria	06/06/13	4. Sala Reuniones	Mueble Especial N°8	7. Muebles	3	Puerta superior picada	1. Pendiente		OK	
2. Provisoria	06/06/13	2. Privado	Gerente N°2 (1)	7. Muebles	4	Falta bandeja divisoria en mueble de apoyo	1. Pendiente		OK	
2. Provisoria	06/06/13	2. Privado	Gerente N°2 (2)	7. Muebles	5	Cajon inferior queda muy apretado	1. Pendiente		OK	
2. Provisoria	06/06/13	2. Privado	Gerente N°2 (2)	7. Muebles	6	Tapa de mueble colgante no cierra bien	1. Pendiente		OK	
2. Provisoria	06/06/13	5. Baños	Baño N°1	4. Revestimientos	7	Ceramica picada en la parte superior. Se traguara.	1. Pendiente		OK	


Coordinadora Comercial


Director de Obras


Cliente