

Antecedentes de la obra

Cliente	EL MORRO	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7227- PISO 20	Inicio Obra:	22/03/2013
Ubicación :	SCL	Entrega Provisoria:	24/05/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°9	Reunión de avance de obra	
Fecha	17/04/2013	Hora Inicio:	12:00 Hora Término: 13:30
Lugar:	Obra		
Observaciones:	Recepción Piso 20		

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Estefanía Mallea, Felipe Hormazábal, Julio Retamal

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	Cortinas	General	Levantamiento existente	Se reciben 35 roller. Faltan 2 unidades: - 1 rajada en privado 5 (area poniente) - Cortina fuera de su base inferior en area norte. - Cortina rajada en area norte
Proceso	Ventanas, puertas y cristales	privados	Mulion Rallado	Mulion Rallado en of. 2 existente (area poniente)
Proceso	Ventanas, puertas y cristales	privados	Mulion Rallado	Mulion Rallado en of. 3 existente (area poniente)
Proceso	Ventanas, puertas y cristales	privados	Mulion Rallado	Mulion rallado en of. 5 existente (area poniente)
Proceso	Ventanas, puertas y cristales	General	Mulian Rallado	Zona norte mulian rallado
Proceso	Ventanas, puertas y cristales	baños	Manilla Puerta	Falta manilla en puerta acceso a baños
Proceso	Obras Civiles	baños	Perforaciones Muros	Se encuentran distintas perforaciones en los muros de los baños
Proceso	General	baños	Perchero	Falta 1 perchero en baño

Compromisos

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.