

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente GOLDCORP

Obra

ISO 20

Superficie (M2) 310

Inicio	20/03/2013
Término	28/05/2013
Plazo	60 DIAS

20/03/2013
28/05/2013
60 DIAS

Coordinadora Comercial
Arquitecto Proyectista
Director de Obra

Carolina Muñoz
Estefanía Mallea
Felipe Hormazabal

[illegible]

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente GOLDCORP
Obra PISO 20
Superficie (M2) 310

Inicio
Término
Plazo

20/03/2013
28/05/2013
60 DIAS

Coordinadora Comercial
Arquitecto Proyectista
Director de Obra

Carolina Muñoz
Estefanía Maliea
Felipe Hormazabal

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Item	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Fecha 2
2. Provisoria	28/05/13	Recepe	Bucleado	Recinto 1	1	Volero Hogar x Suciedad				
2. Provisoria	28/05/13		Para Ruffe	Ruffe 2	2	Limpiar Para Rodera				
2. Provisoria	28/05/13		Chape Ruffe	Ruffe 3	3	Voltear Ruffe 3eas				
2. Provisoria	28/05/13	3eas	Para Ruffe	Para Ruffe 4	4	Cóter serodors de Para (2)		(Adicional)		
2. Provisoria	28/05/13	4eas	Religie	Religie 5	5	Limpiar de Ruffe de Religie				
2. Provisoria	28/05/13	Servicio	Exterior	Exterior 6	6	Limpiar Capote				
2. Provisoria	28/05/13	11e1	Ruffe	Ruffe 7	7	Voltear Ruffe				
2. Provisoria	28/05/13	Exterior	Muebles	Muebles 8	8	Limpiar Muebles				
2. Provisoria	28/05/13	11e2								
2. Provisoria	28/05/13	6eas	Cothos	Cothos 9	9	Regular Cothos (todas)				
2. Provisoria	28/05/13	Servicio	Spinkier	Spinkier 10	10	Voltear Brillador				
2. Provisoria	28/05/13	Exterior	Religie	Religie 11	11	Limpiar Religie				
2. Provisoria	28/05/13		Exterior	Exterior 12	12	Limpiar Capote exterior				
2. Provisoria	28/05/13	13eas	Ruffe	Ruffe 13	13	Limpiar Para Ruffe				
2. Provisoria	28/05/13	14eas	Exterior	Exterior 14	14	Voltear tapacantos de exterior				
2. Provisoria	28/05/13	15eas	Para Ruffe	Para Ruffe 15	15	Limpiar serodors de Ruffe				
2. Provisoria	28/05/13		Para Ruffe	Para Ruffe 16	16	Despachar Para				

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

1. ANTECEDENTES OBRA

Obra PISO 20
Cliente GOLDCORP
Superficie (M2) 310

Inicio
Término
Plazo
20/03/2013
28/05/2013
60 DIAS

Coordinadora Comercial
Arquitecto Proyectista
Director de Obra
Carolina Muñoz
Estefanía Mallea
Felipe Hormazabal

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Item	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Fecha 2
2. Provisoria	28/05/13	SRP N°1	Cajera	Nob.	17	Revisar cajera ya que no cierra bien				
2. Provisoria	28/05/13	SRP N°2	Guardafre	Guard	18	Desarrollar guardafre de aluminio				
2. Provisoria	28/05/13		Cajera	Nob.	19	Desarrollar				
2. Provisoria	28/05/13		Puerta	Puerta	20	Desarrollar				
2. Provisoria	28/05/13	SRP	Cielo Ac.	Cielo	21	Cablea Rolimex Riscado				
2. Provisoria	28/05/13		Piso	Alum.	22	Desarrollar Piso boye nido				
2. Provisoria	28/05/13		Rosillos	Nob	23	Aplicar Rosillos				
2. Provisoria	28/05/13		topa Roscable	Nob.	24	Falta topa Roscables				
2. Provisoria	28/05/13	Señales	Puerta	Puerta	25	Falta en Puerta				
2. Provisoria	28/05/13	Randoroko	Randoroko	Randoroko	26	La parte fregate				
2. Provisoria	28/05/13	SRP N°3	Puerta	Puerta	27	La parte Puerta Puerta				
2. Provisoria	28/05/13		Cajera	Nob	28	La parte cajera				
2. Provisoria	28/05/13	SRP N°2	Nueble Guard	Nob	29	Nueble Riscado en su cajera				
2. Provisoria	28/05/13		Cajera	Nob	30	La parte cajera				
2. Provisoria	28/05/13		Guardafre	Guard	31	Desarrollar Guardafre de aluminio				
2. Provisoria	28/05/13	SRP	Cristal	Cristal	32	Cablea vidrios tallados SRP				
2. Provisoria	28/05/13	SRP	Puerta	Puerta	33	Desarrollar puerta Alu. Puerta				

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente