

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Pernord Ricard 1
 Reunión: Recepcion de piso Visita
 Fecha: 22-11-2013 Hora Inicio: Hora Término:
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Jimena Gaete, Madelein Hidalgo, Manuel Sanchez

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Recepcion de piso	Se observan los siguientes puntos: 1) 3 cristales rotos en muro de cortina fachada Sur 2) 5 cristales rotos en muro de cortina fachada Oriente 3) Cristales rayados en muro de cortina fachada Norte, 3 moullions con golpes o rayas. 4) 4 cristales rotos en muro de cortina fachada Poniente, 1 moullion dañado. 5) no se reciben puertas Portex por encontrarse muy sucias. 6) Por protocolo de instalacion de equipos de clima, Contract entregara informe con evaluacion en terreno. 7)Contract hara levantamiento respecto a funcionamiento de cada equipo de clima y revisara en base a los protocolos del edificio. 8) observaciones de ascensores: :: Ascensor A con puerta rayada con spray :: Ascensores F y E con rayas :: Ascensor D con marcas 9) Puerta de emergencia Sur rayada, puerta de emergencia Norte con lagrimas y craqueladas. 10) Red de incendio zona Norte con filtracion.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: 10-12-2013 Desde: 3:30 Hasta: 4:30
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.