

ACTA DE RECEPCION DE LOCACION

COMITENTE	GDF SUEZ
OBRA	OFICINA 3005
UBICACIÓN	WTC 4
CONTRATISTA	CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA)
RUBRO	DISTRIBUCIÓN
FECHA	27/3/2014

En Montevideo, a los veinticuatro días del mes de marzo de 2014, el Arq. Daniel Mateo, en representación de **CONTRACT URUGUAY (ARTVIX S.A.)**, en su carácter de Responsable Técnico, realizó un relevamiento en el hall de ascensores y en la unidad 3001, a los efectos de dejar constancia de las condiciones en las que fue entregado dicho sector.

Relevamiento Palier:

- Se encuentra zócalos de acero inoxidable manchados como con oxido y fuera de plomo entre ellos.
- Contra el revestimiento de madera se encontraron juntas en el porcelanato manchadas como de óxido.
- Bajo el espejo contra el acceso a la unidad se vio un zócalo de acero inox. fuera de plomo el cual deja un hueco sin pastina entre este y el porcelanato.
- Puerta de acero inox de acceso al palier de servicio con manchas, abollada en la parte inferior, marco rallado y barra antipático rallada.
- Espejo roto en botonera izquierda (ascensor 7-8)
- Varios detalles en puerta de acceso a la unidad

Se adjuntan fotos al respecto.









En prueba de conformidad suscriben el ACTA:

Arq. Sebastian Estable
POR WTC 4

Arq. Daniel Mateo
POR CONTRACT (ARTVIX S.A.)