

CLIENTE CATALENT
DIRECCIÓN WTC FZ - PISO 4 - OFICINA 407
TELÉFONO 26 26 20 40
CONTACTO ALEJANDRA VIOLA
FECHA 07/04/2014
RESPONSABLE ARQ. GABRIEL BALSAMO



		REFERENCIA DE LOCAL SEGÚN LAYOUT						
INFRAESTRUCTURA		A	B	C	D	E	suma	ponderación máxima
1	VIDRIOS	3	3	3	3	-	12	12
2	PUERTAS MADERA	-	-	1	-	-	1	3
3	PUERTAS CORTAFUEGO	-	-	-	-	-	0	0
4	PINTURA	1	0	1	3	3	8	15
5	CIELORRASO CONTINUO	3	3	3	3	3	15	15
6	CIELORRASO MODULAR: PLACAS-ESTRUCTURA	3	3	3	3	3	15	15
7	ZÓCALOS	3	3	3	3	3	15	15
8	PISO TECNICO	3	3	2	3	3	14	15
9	PISOS: ALFOMBRA-VINILICOS-CERAMICAS	3	3	3	3	3	15	15
10	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	1	1	1	1	1	5	15
11	DIFUSORES / REJILLAS / EXTRACTORES	3	3	3	3	3	15	15
12	VINILOS	-	3	3	-	-	6	6
13	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	1	1	3	3	3	11	15
14	TOMAS ELECTRICA	3	3	3	3	3	15	15
EQUIPAMIENTO - ACCESORIOS								
15	ESCRITORIOS / SILLAS	3	3	3	3	3	15	15
16	MUEBLES GUARDADO	3	2	3	3	3	14	15
17	ARTEFACTOS SANITARIOS: INODOROS - BACHAS	-	-	-	-	-	0	0
18	ARTEFACTOS SANITARIOS: PILETAS COCINA	-	3	-	-	-	3	3
19	GRIFERÍAS y ACCESORIOS	-	3	-	-	-	3	3
20	CORTINAS	-	-	3	3	3	9	9
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y SEÑALÉTICA								
21	EXTINTORES	-	-	-	-	3	3	3
22	LUMINARIAS EMERGENCIA	3	-	3	-	3	9	9
23	DETECTORES DE HUMO y PARLANTES	3	3	3	3	3	15	15
24	ROCIADORES	3	3	3	3	3	15	15
suma		42	46	50	46	49		
ponderación máxima		48	54	57	48	51		

CLIENTE CATALENT
DIRECCIÓN WTC FZ - PISO 4 - OFICINA 407
TELÉFONO 26 26 20 40
CONTACTO ALEJANDRA VIOLA
FECHA 07/04/2014
RESPONSABLE ARQ. GABRIEL BALSAMO



	INFRAESTRUCTURA	LOCAL	Nº REFERENCIA	DESCRIPCION
2	PUERTAS MADERA	C	I	Puerta principal roza en sector inferior
4	PINTURA DE PAREDES - ANTEPECHOS	A	II	Pintura de dos tapas de registro y paredes manchadas
		B	III	Pintura de dos tapas de registro y paredes manchadas
		C	IV	Pintura de tapa de registro chica
8	PISO TECNICO	C	VI	Ajuste de torreta de piso técnico en acceso
10	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	A-B-C-D-E	VI	Funciona mal programación semanal
13	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	A	VII	Sensor funciona mal en sala de archivo
		B	VIII	Sensor funciona mal en coffee
	EQUIPAMIENTO - ACCESORIOS			
16	MUEBLES GUARDADO	B	IX	Cantos rotos en puertas del mueble de bajo mesada

CLIENTE	CATALENT
DIRECCIÓN	WTC FZ - PISO 4 - OFICINA 407
TELÉFONO	26 26 20 40
CONTACTO	ALEJANDRA VIOLA
FECHA	07/04/2014
RESPONSABLE	ARQ. GABRIEL BALSAMO



PEDIDOS CLIENTE

SECTOR	DESCRIPCION
A	PINTAR TAPAS DE REGISTRO Y PARED MANCHADA
B	PINTAR TAPAS DE REGISTRO Y PARED MANCHADA
D	COLGAR CAJA DE LLAVES EN PRIVADO
A	MESA AUXILIAR EN SALA DE REUNIONES GRANDE
GENERAL	PREVISION DE LAMPARAS

SUGERENCIAS CONTRACT

SECTOR	DESCRIPCION
A	PORTABORRADOR PARA COVERGLASS EN SALA DE REUNIONES GRANDE
B	COVERGLASS SOBRE BARRA
C-D	CAMBIO DE LUGAR ESCRITORIOS

CLIENTE CATALENT
DIRECCIÓN WTC FZ - PISO 4 - OFICINA 407
TELÉFONO 26 26 20 40
CONTACTO ALEJANDRA VIOLA
FECHA 07/04/2014
RESPONSABLE ARQ. GABRIEL BALSAMO

