

CLIENTE SYNGENTA
 DIRECCIÓN WTC TORRE 3 - PISO 5
 TELÉFONO 26 23 64 36
 CONTACTO LAURA PERALTA
 FECHA 05/05/2014
 RESPONSABLE DIEGO SANTAMARÍA

		REFERENCIA DE LOCAL SEGÚN LAYOUT																		suma	ponderación máxima
INFRAESTRUCTURA		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
1	VIDRIOS	3	3	3	-	3	3	3	3	3	-	3	3	3	-	3	3	3	-	42	42
2	PUERTAS MADERA	-	-	3	-1	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	3	14	18
3	PUERTAS CORTAFUEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	3
4	PINTURA PAREDES - ANTEPECHOS	3	3	3	2	3	3	-	3	3	-1	3	3	3	3	3	3	3	0	43	48
5	CIELORRASO CONTÍNUO: PINTURA-ESTADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	3	3	3	3	51	51
6	CIELORRASO MODULAR: PLACAS-ESTRUCTURA	3	3	3	-	-	3	-	3	-	-	-	3	3	3	-	3	3	-	30	30
7	ZÓCALOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	3	3	3	-	3	3	3	-	45	45
8	PISO TECNICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	3	3	3	3	3	3	3	-	48	48
9	PISOS: ALFOMBRA-VINILICOS-CERAMICAS	3	3	3	3	0	-2	3	1	3	1	3	3	3	-	3	3	3	-1	35	51
10	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	54
11	DIFUSORES / REJILLAS / EXTRACTORES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	54
12	VINILOS	3	3	3	-	3	-	3	3	-	-	3	3	3	-	3	3	3	-	36	36
13	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	-1	3	-1	2	2	0	35	54
14	TOMAS ELECTRICA	3	3	2	-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	54
EQUIPAMIENTO - ACCESORIOS																					
15	ESCRITORIOS / SILLAS	3	3	3	-	3	3	3	3	-	-	3	3	3	-	-1	3	3	-	35	39
16	MUEBLES GUARDADO	3	3	3	-	3	3	3	3	3	-	-	3	3	-	3	3	3	-	39	39
17	ARTEFACTOS SANITARIOS: INODOROS - BACHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-1	2	6
18	ARTEFACTOS SANITARIOS: PILETAS COCINA	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
19	GRIFERÍAS y ACCESORIOS	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	5	9
20	CORTINAS	3	3	3	-	-	3	-	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	-	24	24
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y SEÑALÉTICA																					
21	EXTINTORES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	54
22	LUMINARIAS EMERGENCIA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	54
23	DETECTORES DE HUMO y PARLANTES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	54
24	ROCIADORES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	54
suma		56	56	59	35	54	49	48	54	45	35	47	56	53	36	46	53	56	28		
ponderación máxima		57	57	60	45	57	54	48	57	45	42	48	57	57	36	54	54	57	42		

PONDERACIÓN						
-3	-2	-1	0	1	2	3
MAL		REG				BIEN

CLIENTE SYNGENTA
DIRECCIÓN WTC TORRE 3 - PISO 5
TELÉFONO 26 23 64 36
CONTACTO LAURA PERALTA
FECHA 05/05/2014
RESPONSABLE DIEGO SANTAMARÍA



	INFRAESTRUCTURA	LOCAL	Nº REFERENCIA	DESCRIPCION
2	PUERTAS MADERAS	D	I	ARREGLO DE PESTILLO DE PUERTA
4	PINTURA DE PAREDES - ANTEPECHOS	D - J	II	PINTAR PAREDES, ÁREA UBICADO EL EXTINTOR. (no aceptado presupuesto)
4	PINTURA DE PAREDES - ANTEPECHOS	R	III	ARREGLO DE TABIQUE ENTRE TABLEROS. (no aceptado presupuesto)
9	PISOS: ALFOMBRA-VINILICOS-CERAMICAS	E-F-H-J-R	IV	CAMBIO DE ALFOMBRA. Programar cambio programado en meses posteriores
13	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	L-M-O-P-Q-R	V	CAMBIO DE LUMINARIAS. Presupuestado
14	TOMAS ELÉCTRICAS	C	VI	ANULAR CAJAS DE PISO
15	ESCRITORIOS / SILLAS	O	VII	POSABRAZOS DE SILLA CUARTEADO. (no aceptado presupuesto)
17	ARTEFACTOS SANITARIOS: INODOROS - BACHAS	R	VIII	PÉRDIDA POR BASE DE INODORO. Sugerencia hacer por FV
	EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS			
19	GRIFERÍAS y ACCESORIOS	D	IX	AJUSTE DE GRIFERÍA EN COCINA SALA PLENUS. Sugerencia hacer por FV

CLIENTE	SYNGENTA
DIRECCIÓN	WTC TORRE 3 - PISO 5
TELÉFONO	26 23 64 36
CONTACTO	LAURA PERALTA
FECHA	05/05/2014
RESPONSABLE	DIEGO SANTAMARÍA



PEDIDOS CLIENTE

SECTOR	DESCRIPCION
C	ANULAR 2 CAJAS DE PISO Y CAMBIAR PLACA DE PISO TÉCNICO EN AMBAS
R	RETIRO DE INODORO EN BAÑO ACCESIBLE; INSPECCIÓN DE CONEXIÓN, RECOLOCACIÓN - Sugerido por Contract para realizar en Mayo, por Fondo Variable.
D	AJUSTE DE GRIFERÍA EN COFFEE DE SALA PLENUS Sugerido por Contract para realizar en Mayo, por Fondo Variable.
J	PICADO DE CERÁMICA DE BAÑO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERÁMICA NUEVA. Sugerido por Contract para realizar en Mayo, por Fondo Variable.
E	COLOCAR PREVISION DE ELECTRICA PARA 4 ELECTRODOMESTICOS (2 CAFETERAS, 1 CALENTADOR AGUA y 1 MICROONDAS). Presupuesto enviado el 5 de mayo 2014
Q	PINTAR PARED SOBRE COPY AREA - Suspendido por el cliente
M	FALTA PINTURA PARED, AL RETIRAR TORNILLO EN PARED - Suspendido por el cliente
M	REVISAR Y REPARAR SILLA GERENCIAL

SUGERENCIAS CONTRACT

SECTOR	DESCRIPCION
J	MUEBLE BAJO MESADA BAÑO FEMENINO PARA GUARDAR LOS BIDONES DE AGUA Y OTROS
J	TRANCAPUERTAS EN PUERTAS PRINCIPALES, EN 2 BAÑOS COLECTIVOS
B-E-H-I-J-K-M-O-P-Q-R	CAMBIO DE LAMPARAS, ARRANCADORES E IMPEDANCIAS - Presupuestos enviados 05/05


NOTAS

05/03/2014

Según lo coordinado telefónicamente con Laura Peralta, los trabajos correspondientes al arreglo de las sillas del coffee y la colocación de la caja de freno.

Se verió reflejado en las rendiciones del fondo variable de marzo y abril meses.

CLIENTE SYNGENTA
DIRECCIÓN WTC TORRE 3 - PISO 5
TELÉFONO 26 23 64 36
CONTACTO LAURA PERALTA
FECHA 05/05/2014
RESPONSABLE DIEGO SANTAMARÍA



CLIENTE SYNGENTA
DIRECCIÓN WTC TORRE 3 - PISO 5
TELÉFONO 26 23 64 36
CONTACTO LAURA PERALTA
FECHA 05/05/2014
RESPONSABLE DIEGO SANTAMARÍA

