

ACTA DE RECEPCION DE LOCACION

COMITENTE	EMBAJADA DE ISRAEL
OBRA	EMBAJADA DE ISRAEL
UBICACIÓN	WTC - TORRE 4 - PISO 9
CONTRATISTA	CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA)
RUBRO	
FECHA	20/08/2014

En Montevideo, a los 20 días del mes de agosto del 2014, el Arq. Gabriel Bálsamo, en representación de **CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA)**, en su carácter de Responsable Técnico, realizó un relevamiento en el hall de ascensores y la unidad del piso 9, a los efectos de dejar constancia de las condiciones en las que fue entregado dicho sector.

Se adjuntan fotos al respecto.


- ① RAYAS EN PUERTA.
- ② RAYA PUERTA
- ③ ABOYADO PRETIL INTERIOR
- ④ EXTERIOR PUERTA RAYADA Y ROTA
- ⑤ BORDE LEVANTADO.
- ⑥ RAYADO PARED SOBRE MADERA.
- ⑦ RAYADO MADERA.
- ⑧ RAYADO PUERTAS.
- ⑨ MANCHA BLANCA ESPEJO.
- ⑩ MANCHA NEGRA ESPEJO.

En prueba de conformidad suscriben el ACTA:

- Micaela Riccio
- Roman Dabizles
POR WTC IV (Administración)

Arq. GABRIEL BÁLSAMO
POR CONTRACT (ARTVIX S.A.)

- ⑪ CUESTA CERRAR PUERTA SERVICIO
- ⑫ MANCHAS Y MARCAS POREDEL BLANCAS.
- ⑬ MANCHAS EN MARCO ASCENSOR.



(NOT A MEMBER OF THE JOURNAL OF THE ICA)

- REF ID: A61024

© 2000 SUNDANCE
CREDIT

-
- NOTAS**

WEIR A05 Y A06

(

[illegible]

Case	Age	Sex	Occupation	Duration of symptoms	Location of symptoms	Severity of symptoms	Response to treatment
1	25	Male	Student	10 days	Right arm	Mild	Complete
2	30	Female	Teacher	5 days	Left leg	Moderate	Partial
3	35	Male	Engineer	15 days	Right leg	Severe	No response
4	40	Female	Homemaker	20 days	Left arm	Mild	Complete
5	45	Male	Doctor	30 days	Right leg	Moderate	Partial
6	50	Female	Nurse	40 days	Left arm	Severe	No response
7	55	Male	Farmer	50 days	Right arm	Mild	Complete
8	60	Female	Retired	60 days	Left leg	Moderate	Partial
9	65	Male	Teacher	70 days	Right leg	Severe	No response
10	70	Female	Homemaker	80 days	Left arm	Mild	Complete

[illegible]