

NOTA 04**BANCO CIUDAD BS. AS.**

Obra: SUCURSAL C. PELLEGRINI N° 251

NOTA AIRE ACONDICIONADO / BALANCE TERMICO-UBICACIÓN EQUIPO

Fecha: 10/06/09

A: GERENCIA DE AREA DE GESTION DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS

Por intermedio de la presente, enviamos a Uds. y de acuerdo a la ultima reunión efectuada en vuestras oficinas, las planillas de balance térmico, memoria descriptiva de la instalación a ejecutar y planos de iluminación con respecto a la ubicación de los equipos de AA , según los siguientes detalles:

- Planillas de BT sectorizado por zonas, indicando en estas: Caudal de circulación de aire, perdidas por calor sensible y latente
- Reingeniería de Instalaciones de Aire Acondicionado con ubicación de unidades interiores y exteriores Daikin / Trane, conductos y cañerías. Con respecto a las ubicaciones relativas de artefactos de Iluminación, se verifica que las posiciones críticas son en el sector de Atención Personalizada (dos sectores, sobre C. Pellegrini) tanto en la opción original de Daikin como en la opción Trane. (adjuntamos planos indicativos). Con respecto a las ubicaciones de los artefactos de iluminación se respetaron las originales de los planos de licitación. Presentaremos una opción por esta área en cuestión.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta posterior.

Por CONTRACT

Arq. Roberto Cammilleri