

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	EL MORRO			
PROYECTO	Nº 2	NOMBRE OFICINAS SCL		
FECHA	Fecha 12-05-10	Inicio 10.30	Termino 11.30	Duración 1 hora
LUGAR	EDIFICIO SCL, piso 7			
TIPO	Recepción de piso			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Marisa De Vico. 2. Arq. Loreto Chavez.			
ADMINIST.	1. Angelo D´Ancargeli.			
CLIENTE	1. César Ortiz.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Recepción de piso
TEMAS A TRATAR	Observaciones en terreno

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
OBSERVACIONES	- Baño con filtración - Sello de goma suelto en ventana de muro cortina. - Cerámicas quebradas en baño. - Regular voltaje en tableros eléctricos. Administración ya lo está gestionando. - Queda pendiente revisión de Fan Coil. - Cielo acceso a Hall, tiene trizaduras - Aislamiento en cañerías de clima, (al interior del núcleo), estan rotas. - Trizaduchas en el encuentro de tabiques, al interior de la antesala de la salida de escape.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO EL MORRO	RESPONSABLE	FECHA
•		
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
•		

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA		Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.