

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ENTEL			
PROYECTO	Nº 4	NOMBRE OFICINAS TITANIUM		
FECHA	Fecha 04-05-10	Inicio 12:00	Termino 14:00	Duración 2 horas
LUGAR	Edificio Titanium Piso 8			
TIPO	Reunión en Terreno			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Marisa De Vico. 2. Const. Mauricio Garrido			
TITANIUM	1. Ruben Cárcamo 2. Arq. Sebastian Clerc			
CLIENTE	1. Pablo Alvarez 2. Cláudio Micin 3. Frane Franulic			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Recepción de Oficina arrendada a Entel por Edificio Titanium
TEMAS A TRATAR	Observaciones de Entrega de Terreno


3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Observaciones Contract	- No se reciben termostatos. - Curtain Wall. Abollado, rallado, manchas de pintura y otras. Desniveles entre encuentros. - Antepecho muro cortina abollado. - Mala terminación en encuentro muro cortina con pilar y viga curtain wall. - Mala terminación en encuentro pilares con curtain wall.

	• Elemento plástico pegado a Cristal. • Puerta de acceso sucias. • Falta retenedor magnético en una de las puertas. • Piedra picada por quicio en una de las puertas de cristal. • Piedra de acceso picada en borde. • Se deja constancia que en TDA quedan espacios libres y están sucios con pintura.
	Baños en general • Falta mano de pintura • Falta barra de toallero • Porta rollo y percha pintados y sueltos • WC sucio con pintura • Faltan tapas eléctricas de enchufes • Marcos de Puertas y puertas con pintura blanca • Falta fragüe en cerámicos • Faltan topes de puertas • Lavamanos sucios • Siliconas de espejos mal terminado • Grifería lavamanos suelta • Estanque WC con poca presión • Quincallería suelta y sucia en puertas • Espejos con pintura • Fragüe mal efectuado bajo lavamanos Kitchenette • Falta mano de pintura • Falta tapa de interruptor • Mueble sucio con pintura • Falta embellecedor llaves de paso • Mueble con parche mal terminado en su parte inferior • Repisas sueltas • Canterías mal terminadas • Falta tapa eléctrica • Lavacopas oxidado • Mueble sucio en general y con picaduras • Marcos sucios con pintura y picado • Quincallería sucia con pintura • Puerta con pintura

4. FOTOS TOMADAS EN TERRENO.











NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.